

Étrier de frein rénové F 30 223



Caractéristiques techniques de l'étrier de frein rénové

Essieu Arrière

Diamètre des pistons
34 mm

Nombre de pistons
1

Système de freinage
MANDO

Position
Right

Code EAN
8020584510728



Véhicules couverts

HYUNDAI

Modèle	Type	KW	Année
i10 (BA, IA)	1,0 LPG	51	07/14 08/16
i10 (BA, IA)	1,0 LPG	49	02/14 -
i10 (BA, IA)	1.0	49	08/13 -
i10 (BA, IA)	1.2	64	12/13 -
i20 (GB, IB)	1.0 T-GDI	74	01/16 -
i20 (GB, IB)	1.0 T-GDI	88	01/16 -
i20 (GB, IB)	1.1 CRDi	55	11/14 -
i20 (GB, IB)	1.2	55	11/14 -
i20 (GB, IB)	1.2	62	11/14 -
i20 (GB, IB)	1.2 LPGI	61	11/14 -
i20 (GB, IB)	1.4	74	11/14 -
i20 (GB, IB)	1.4 CRDi	66	11/14 -
i20 ACTIVE (IB, GB)	1.0 T-GDI	74	09/15 -
i20 ACTIVE (IB, GB)	1.0 T-GDI	88	09/15 -
i20 ACTIVE (IB, GB)	1.4	74	09/15 -
i20 ACTIVE (IB, GB)	1.4 CRDi	66	09/15 -
i20 Coupe (GB)	1.0 T-GDI	88	01/16 -
i20 Coupe (GB)	1.1 CRDi	55	05/15 -
i20 Coupe (GB)	1.2	62	05/15 -
i20 Coupe (GB)	1.4	74	05/15 -
i20 Coupe (GB)	1.4 CRDi	66	05/15 -

KIA

Modèle	Type	kW	Année
RIO III (UB)	1.1 CRDi	55	09/11 -
RIO III (UB)	1.2	51	09/11 -
RIO III (UB)	1.2 CVVT	62	11/14 -
RIO III (UB)	1.25 CVVT	63	09/11 -
RIO III (UB)	1.25 LPG	63	09/11 -
RIO III (UB)	1.4 CRDi	66	09/11 -
RIO III (UB)	1.4 CVVT	79	09/11 -
RIO III (UB)	1.4 CVVT	80	09/11 -
RIO III Saloon (UB)	1.25 CVVT	63	10/11 -
RIO III Saloon (UB)	1.4 CVVT	79	06/11 -
RIO III Saloon (UB)	1.4 CVVT	80	10/11 -

Refs constructeur**Références constructeurs compatibles**

HYUNDAI	58230 C8300
HYUNDAI	58230B4300
HYUNDAI	58230-B4300
HYUNDAI	58230C8300
HYUNDAI	58311 C8A30
HYUNDAI	58311B4A30
HYUNDAI	58311-B4A30
HYUNDAI	58311C8A30
KIA	583111WA30
KIA	58311-1WA30
KIA	584001W350
KIA	58400-1W350