

Caractéristiques techniques de l'étrier de frein rénové

Essieu Avant

Diamètre des pistons
54 mm

Nombre de pistons
1

Système de freinage
SUMITOMO

Position
Left

Code EAN
8020584536797



Véhicules couverts

MAZDA

Modèle	Type	kW	Année
323 C IV (BG)	1.3	49	09/89 07/94
323 C IV (BG)	1.3 16V	54	09/89 07/94
323 C IV (BG)	1.6	62	09/89 06/91
323 C IV (BG)	1.6 16V	65	03/91 10/94
323 F IV (BG)	1.6	62	09/89 06/91
323 F IV (BG)	1.6 16V	65	03/91 10/94
323 F IV (BG)	1.8 16V	76	08/89 07/94
323 F IV (BG)	1.8 4WD	76	01/91 04/94
323 P V (BA)	1.3 16V	54	10/96 09/98
323 S IV (BG)	1.3	49	09/89 06/91
323 S IV (BG)	1.3 16V	54	04/91 07/94
323 S IV (BG)	1.6	62	09/89 06/91
323 S IV (BG)	1.6 16V	65	08/89 10/96
323 S IV (BG)	1.7 D	41	08/89 07/94

Refs constructeur

Références constructeurs compatibles

MAZDA	B10733710
MAZDA	B10733710A
MAZDA	B10733990
MAZDA	B4603371X

MAZDA	B46033990B
MAZDA	BC8W3371
MAZDA	BC8W3371X
MAZDA	BCZW3399Z
MAZDA	BCZW3399ZA