

Caractéristiques techniques de l'étrier de frein rénové

Essieu Avant

Diamètre des pistons
54 mm

Nombre de pistons
1

Système de freinage
SUMITOMO

Position
Right

Code EAN
8020584511947



Véhicules couverts

MAZDA

Modèle	Type	kW	Année
323 C IV (BG)	1.8 16V	103	09/89 03/93
323 C IV (BG)	1.8 16V 4WD	76	11/91 12/93
323 C IV (BG)	1.8 16V Turbo 4WD	120	09/90 12/92
323 F IV (BG)	1.8 16V	103	09/89 03/93
323 F IV (BG)	1.8 16V GT	94	08/89 07/94
323 P V (BA)	2.0 D	52	10/96 09/98
323 S IV (BG)	1.8 16V	76	08/89 07/94
323 S IV (BG)	1.8 16V 4WD	76	09/91 07/94
323 S IV (BG)	1.8 16V GT	94	06/89 07/94
323 S IV (BG)	1.8 16V Turbo 4WD	120	01/91 07/94
323 S V (BA)	2.0 D	52	10/96 09/98
MX-3 (EC)	1.6 i	65	07/91 10/97
MX-3 (EC)	1.8 i V6	98	01/92 01/94

Refs constructeur

Références constructeurs compatibles

MAZDA	B5ZF3398Z
MAZDA	BR743361X
MAZDA	BR743398Z
MAZDA	BR743398ZB
MAZDA	BR753361X

