

Étrier de frein rénové F 30 177



Caractéristiques techniques de l'étrier de frein rénové

Essieu Arrière

Diamètre des pistons
34 mm

Nombre de pistons
1

Système de freinage
KASCO

Position
Right

Code EAN
8020584510261



Véhicules couverts

HYUNDAI

Modèle	Type	kW	Année
VELOSTER (FS)	1.6 GDI	103	03/11 -
VELOSTER (FS)	1.6 MPI	97	04/11 -
VELOSTER (FS)	1.6 T-GDI	137	10/12 -

Refs constructeur

Références constructeurs compatibles

HYUNDAI	583112VA50
HYUNDAI	58311-2VA50
HYUNDAI	584002V500
HYUNDAI	58400-2V500