

Étrier de frein rénové F 49 033



Caractéristiques techniques de l'étrier de frein rénové

Essieu Arrière

Diamètre des pistons
30 mm

Nombre de pistons
1

Système de freinage
NBK

Position
Right

Code EAN
8020584512241



Véhicules couverts

MAZDA				
Modèle	Type	kW	Année	
323 C IV (BG)	1.8	96	09/89 06/93	
323 C IV (BG)	1.8 16V	103	09/89 03/93	
323 C IV (BG)	1.8 16V 4WD	76	11/91 12/93	
323 C IV (BG)	1.8 16V GT	94	09/89 03/93	
323 F IV (BG)	1.8 16V	103	09/89 03/93	
323 F IV (BG)	1.8 16V GT	94	08/89 07/94	
323 S IV (BG)	1.8 16V	76	08/89 07/94	
323 S IV (BG)	1.8 16V 4WD	76	09/91 07/94	
323 S IV (BG)	1.8 16V GT	94	06/89 07/94	

Refs constructeur

Références constructeurs compatibles	
MAZDA	BR7626980B
MAZDA	BR76-26-980B