

## Caractéristiques techniques du disque

**Essieu** Avant

**Diamètre**  
276 mm

**Hauteur totale (A)**  
45,9 mm

**Diamètre de centrage (B)**  
69 mm

**Nombre de trous de fixation (C)**  
5


**Épaisseur (TH)**  
26 mm

**Épaisseur min.**  
24,4 mm

**Couple de serrage**   
N.m

**Unités par boîte**  
2

**Code EAN**  
8020584222300




## Références marques

**Brembo**  
09.B647.11

**AP**  
25380 V

**Breco**  
BV 8990



## Spécifications techniques

### Disque ventilé PVT

Le disque PVT ("Pillar Venting Technology" ou technologie de ventilation à plots) est muni, dans la chambre de ventilation, de plots à la place des ailettes ; ainsi, la capacité de refroidissement du disque est améliorée, avec notamment une augmentation de plus de 40% de la résistance aux criques et fissures thermiques.



### Disque vernis UV

Le procédé de fixation du vernis par lampe à UV garantit une résistance supérieure à la corrosion et une protection complète du disque.



## Véhicules couverts

### MITSUBISHI

Modèle	Type	KW	Année
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.5	80	06/08 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.5 Bifuel	80	02/10 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.6 MIVEC	86	05/10 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8	105	02/08 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8	103	05/10 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8 Bifuel	105	01/10 -

LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8 DI-D	85	05/10 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8 DI-D (CY9A)	110	06/10 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	1.8 Flexfuel	103	03/09 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	2.0	108	01/09 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	2.0 DI-D	103	01/08 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	2.0 i	113	04/07 -
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)	2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)	177	10/08 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.5	80	06/08 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.5 Bifuel	80	03/10 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.6 MIVEC	86	05/10 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 (CX3A)	105	06/08 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 Bifuel	105	02/10 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 DI-D	85	05/10 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 DI-D (CX9A)	110	06/10 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 Flex	103	03/09 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	1.8 MIVEC	103	03/09 -
LANCER VIII Sportback (CX_A)	2.0 DI-D	103	06/08 -

## Refs constructeur

### Références constructeurs compatibles

MITSUBISHI	4615A115
MITSUBISHI	4615A190
MITSUBISHI	MN116329
MITSUBISHI	MN116330