

CILINDRU DE FRÂNĂ A 12 076

Cilindrul de frână A 12 076 este sinonimul fiabilității

Cilindreele de frână Brembo sunt verificate pe parcursul întregii faze de producție pentru a se garanta respectarea celor mai stricte standarde. Se efectuează teste de etanșeitate, de durabilitate și de explozie, care garantează fiabilitatea produsului în cele mai critice condiții de utilizare.

- ✓ Echivalent cu OE
- ✓ Calitatea Brembo
- ✓ Siguranță
- ✓ Durată
- ✓ Test de durată
- ✓ Test de etanșeitate
- ✓ Test de explozie



Specificații tehnice

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Cod EAN | Punte | Diametru |
| 8432509645772 | Spate | 20,64 mm |
| Filetare | Sistem de frânare | Material |
| 10 x 1 | TRW | Cast Iron |

VEHICULE COMPATIBILE

CITROËN

| | | | |
|------|-------|-------|-------------|
| LNA | 0.6 | 24/33 | 11.76 07.79 |
| LNA | 0.6 | 26/35 | 11.78 07.86 |
| LNA | 0.6 | 25/34 | 07.82 04.85 |
| LNA | 1.0 | 33/45 | 07.84 10.86 |
| LNA | 1.1 | 37/50 | 07.82 04.85 |
| VISA | 0.6 | 25/34 | 09.78 06.88 |
| VISA | 0.6 | 24/33 | 07.82 03.91 |
| VISA | 1.0 | 33/45 | 09.84 06.88 |
| VISA | 11 E | 35/48 | 09.78 06.88 |
| VISA | 11 E | 42/57 | 09.78 03.91 |
| VISA | 14 GT | 58/79 | 03.82 03.91 |

PEUGEOT

| | | | |
|-----|-----|-------|-------------|
| 104 | 0.9 | 33/45 | 10.79 10.83 |
|-----|-----|-------|-------------|

| | | | |
|-----------|-----|-------|-------------|
| 104 | 0.9 | 34/46 | 10.72 10.79 |
| 104 | 1.1 | 42/57 | 07.76 08.82 |
| 104 | 1.1 | 48/66 | 09.78 09.79 |
| 104 | 1.1 | 37/50 | 08.80 06.88 |
| 104 Coupe | 0.9 | 33/45 | 09.73 10.83 |
| 104 Coupe | 1.1 | 49/67 | 08.75 06.80 |
| 104 Coupe | 1.1 | 42/57 | 08.79 06.83 |
| 104 Coupe | 1.1 | 37/50 | 08.79 06.88 |
| 104 Coupe | 1.1 | 48/66 | 09.73 09.79 |

CODURI OE COMPATIBILE

| | |
|----------|---------|
| 95434137 | CITROËN |
| 95534127 | CITROËN |
| 440254 | PEUGEOT |